

Wyrzys z mapy  
Skala 1:1000

Województwo: świętokrzyskie  
Powiat: staszowski  
Jednostka ewidencyjna: Łubnice  
Obręb: Wołica

Istniejący przepust do remontu. Wymiana uszkodzonych rur betonowych fi 100 cm dł. 10,00m bez zmiany jego dotychczasowych parametrów

Istniejący rów drogowy do renowacji

szer. jezdni 3.00

szer. pobocza 0.50

szer. pobocza 0.50

szer. pasa drogi 8.00

Koniec odcinka drogi km 0+644

Investor  
**Gmina Łubnice**  
**Łubnice 66A 28-232 Łubnice**

Obiekt  
Remont drogi gminnej nr 342080T Wołica od km 0+000 do km 0+644

Nazwa rysunku		Skala	
Plan sytuacyjny		1:1000	
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
	Inż. Adam Jur		10.2021
Data opracowania		Brzoza	Nr rysunku
Październik 2021		Drogowa	1
			Nr arkusza
			2