


Przekrój normalny (istniejący) skala 1:50

Remont drogi gminnej 342029T Łubnice -Orzelec Duży od km 0+000 do km 0+905



Pobocze gruntowe

Istniejąca zniszczona nawierzchnia z mieszanek asfaltowych

Istniejące podłoże gruntowe

Pobocze gruntowe

Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

Obiekt
Remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice - Orzelec Duży

Nazwa rysunku			Skala 1:50 Podpis	
PRZEMKÓJ NORMALNY				
Imię i nazwisko		Nr. uprawnień		
Opracowanie		Data		
Inż. Adam Jur		10.2019		
Mgr inż. Konrad Gądek		10.2019		
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Październik 2019		Drogowa		